

Installationsanleitung

• **Einen Zähler neu starten**



## Einen Zähler neu starten

Ein OMNIPower®-Stromzähler kann über METERTOOL OMNIPower® oder durch das Unterbrechen der Versorgungsspannung zum Stromzähler neu gestartet werden.

### OMNIPower® über METERTOOL OMNIPower® neu starten

- 1 Starten**  
Öffnen Sie die Software METERTOOL OMNIPower®.
- 2 Anschließen**  
Schließen Sie einen optischen Lesekopf an den USB-Port an Ihrem PC und an den optischen Port am OMNIPower®-Zähler an.
- 3 Importieren**  
Importieren Sie die Verschlüsselungsschlüssel für den Zähler.
- 4 Die METERTOOL OMNIPower®-Lösung**  
Wählen Sie den Menüpunkt „Tools“.
- 5 Die METERTOOL OMNIPower®-Lösung**  
Klicken Sie auf „Reset“.
- 6 Das Zählerdisplay**  
Im Zählerdisplay werden die Prüfsumme der Zähler-Firmware, die Firmware-Nummer und die Version für 5 Sekunden angezeigt. Dann startet der Zähler neu.

### OMNIPower® durch das Unterbrechen der Versorgungsspannung zum Stromzähler neu starten

- 1 Unterbrechen**  
Unterbrechen Sie die Versorgungsspannung zum Zähler.
- 2 Warten**  
Warten Sie für etwa 10 Sekunden, bis das Display sich ausschaltet.
- 3 Anschließen**  
Schließen Sie die Versorgungsspannung an den Zähler an.
- 4 Starten**  
Der Zähler startet.

## Gut zu wissen

### Benötigen Sie Hilfe?

Bitte wenden Sie sich an den Kamstrup-Support.



+45 89 93 11 10

Besuchen Sie [kamstrup.com](http://kamstrup.com)  
für weitere Info