

Installationsanleitung

• —————
**Funkanschluss
METERTOOL**



Funkanschluss METERTOOL

- 1 Starten**
Öffnen Sie die Software METERTOOL OMNIPOWER®.
- 2 Anschließen**
Schließen Sie einen optischen Lesekopf an den USB-Port an Ihrem PC und an den optischen Port am OMNIPOWER®-Zähler an.
- 3 Importieren**
Importieren Sie die Verschlüsselungsschlüssel für den Zähler.
- 4 Die METERTOOL OMNIPOWER®-Lösung**
Wählen Sie den Menüpunkt „Tools“.
- 5 Die METERTOOL OMNIPOWER®-Lösung**
Wählen Sie „Enabled“ unter „Radio control“.

Gut zu wissen

Wenn Sie Hilfe benötigen, wählen Sie **View help** im Menü in der oberen rechten Ecke

Wenn Sie Hilfe beim Anschluss von einem Lesekopf benötigen, siehe **Communication settings**

Wenn Sie Hilfe beim Import von Verschlüsselungsschlüsseln benötigen, siehe **Importing encryption keys**

Wenn Sie Hilfe beim Anschluss von Funk benötigen, siehe **Radio control**

Besuchen Sie kamstrup.com
für weitere Info